

Gutachten Nr. 275785

Kurzbewertung

nach dem Classic Data System

Nur zur Versicherungseinstufung, nicht zum Kauf bzw. Verkauf geeignet!
(Erläuterungen zur Kurzbewertung siehe beigelegte Anmerkung)

Technische Daten

Marke:	Mercedes-Benz
Modell:	300 c (186)
Aufbau:	Limousine 4türig
Fahrgest.-Nr.:	186016A7500147
Erstzulassung:	1957

Zylinder:	6
Hubraum:	3.0 Ltr.
Leistung:	125 PS
km / mls *:	71 647
Farbe:	elfenbein / schwarz

* abgelesener Stand auf dem Wegstreckenzähler

Marktbeobachtung

Für das oben aufgeführte Modell hat Classic Data folgende Marktnotierungen in EUR ermittelt:

Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5
64.000	45.000	28.000	16.500	10.500

Beschreibung der Zustandsnoten und des Marktwertes siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.
Diese Marktbeobachtung bezieht sich auf ein Basisfahrzeug ohne Veränderungen bzw. Zubehör.

Stand: 07/07

Zusätzliche wertbeeinflussende Faktoren

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs kann mit gut bezeichnet werden.

Das Fahrzeug ist aufwändig restauriert worden.

Weitere Angaben siehe Anhang zur Classic-Data-Fahrzeugkurzbewertung.

Classic Data bescheinigt größte Sorgfalt bei der Erstellung der aufgeführten Marktbeobachtung

Zertifikat-Nr.: GP7M7057

Classic Data

Marktbeobachtungs-
GmbH & Co KG

Wittener Straße 105

44575 Castrop-Rauxel

☎ 02305/29011

Fax 02305/42602


SURMANN

Oldtimer-Sachverständiger der

Classic Data Castrop-Rauxel, 13.07.07

Nach grober, äußerlicher Inaugenscheinnahme haben sich CD-Partner und Fzg.-Halter auf folgende Zustandseinstufung verständigt:

Die ermittelte Zustandsnote: *2*
(z.B.: Note 2 €)



Der besichtigende Classic-Data-Partner

Gündelwangen, den **20.07.07**

Aus der Zustandsnote und der dazugehörigen Marktbeobachtung
incl. div. Korrekturen ergibt sich ein geschätzter Marktwert von:

***52.000,-- EUR**

Gutachten Nr. 275785

Anhang zur Kurzbewertung

1. Karosserie - Außenbereich

Der Außenbereich vermittelt einen guten Gesamteindruck.

2. Karosserie - Innenbereich

Der optische Gesamteindruck des Interieurs ist mit gut zu bezeichnen.

3. Motorraum / Motor / Getriebe

Die vom Motorraum aus erkennbaren Karosserieteile zeigen eine gute Oberflächenqualität.

4. Fahrzeug - Unterseite

Die optische Überprüfung der Fahrzeug-Unterseite sowie der Achselemente ergab soweit einsehbar insgesamt einen guten Zustand.

5. Bereifung

Reifengröße: 7.60-15
Profiltiefe in mm: 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5,0

6. Ausstattung:

Lederausstattung Edelstahlauspuffanlage Kleinzubehör

* Ein zeitgemäßes Radio (Radio Frankfurt) ist mir bei der Besichtigung vorgelegt worden.

7. Sonstiges

Dieses Fahrzeug ist aus der Schweiz importiert und ist dort vor ca. 4 Jahren sehr umfangreich für ca. 125.00,00 SFR (lt. Angabe) restauriert worden.
Rechnungen hierüber wurden mir nicht vorgelegt.
Eine Warnblinkanlage muss nachgerüstet werden.

8. Anmerkung

amtliches Kennzeichen ohne
Nächste HU -
KM-Stand abgelesen 71 647 KM

Zustandsnote in Worten: *zwei*

Marktwert in Worten: *zweiundfünfzigtausend*

Dieser Classic-Data Kurzbewertung sind die am Tage der Besichtigung gefertigten 20 Digitalbilder beigefügt.

Besichtigungsdatum: 11.07.2007